

# Ruda Amplia Robusta

## **Incluye indicador B2**



Puerto Serial
Multi-unidades
Solo Peso
Cuenta piezas
Alarma Programable
Batería Recargable

## **Accesorios Opcional**



Visor Remoto disponible en dos medidas de 3" y 5", ideal para ver a distancia, Display de Led's luminosos color rojo















## La Linea más Completa



Las básculas ganaderas METROLOGY, están diseñadas para trabajar, bajo las mas ásperas condiciones en el campo o la industria. Su sólida construcción para carga concentrada, brinda una alta resistencia a la flexión. Su flexibilidad de instalación y disponibilidad de medidas y presentaciones las hacen ideales para diferentes tipos de ganado.

## Diseño: Para carga CONCENTRADA



Diseñada para cumplir con dos principios

1.- Bajo perfil

2.- Alta resistencia.

Todo sin olvidar la protección de los sensores de carga.

CARACTERISTICAS	DCM 2000	DCD 2000
CARACTERISTICAS	PGV-3000	PGB-3000
Capacidad Máxima	300 <mark>0</mark> kg	3000kg
Medidas	2.7m x 1.3m Altura 2m	2m x 1.3m Altura 1.3m
Opciones Fabricación y Materiales	Fabricadas en su base y jaula con acero al carbón con pintura epoxica. Puerta con corredera reforzada y guia doble. Piso de madera de pino tratada.	
Pies de Nivelación	Tipo rotula libre con base desmontable para lubricación, Y placa de fijación al piso.	
Instalación	Sobre piso o en fosa	

**Indicadores Opcionales:** 

Modelo B1:



Números de 2" de alto Función de suma de peso Filtros para carga dinámica Puerto Serial para visor remoto.

**Modelo B2W** 



Gabinete de acero inoxidable Mult-Unidades, kg - Lb Funcion de solo peso, cuenta piezas y verificador de peso. Alarma Programable.

Modelo A1



Incluye Impresor de ticket. 5990 Memorias (Plu's) Inventarios en tiempo real. Conexión en RED. Registro de operación por

usuario.

Software administrador incluido

Visor RemotoAccesorios disponible en dos medidas 3" y 5", ideal para ver a distancia, Display de Led's luminosos, color rojo



- Antes de instalar: \* Verifique contar con piso nivelado
  - \* Si el piso no es firme, colocar una placa de acero de 1/2" o madera de 2"
  - \* Fije la báscula al piso o a las bases con expansores.

2.70 1.30

### Distribuidor autorizado

www.basculasmetrology.com.mx